

DAMPSAGA JESSHEIM

Administrasjonsbygg



Antikvarisk registrering

RAPPORT

21. november 2011

Sist. rev. 24.11.2011


INNHALDSFORTEGNELSE

Forside		1 side
Innhold		1 side
Bilde 1-2	Gamle bilder av eksteriør	2 sider
Bilde 3-9	Eksteriør i dag	7 sider
Tekstdel		3 sider
Tegninger	ARK11-14 Revisjon A 27.11.2011 mål 1:100	4 sider
	ARK21-22 Revisjon A 27.11.2011 mål 1:20	2 sider
	ARK51-54 Revisjon A 27.11.2011 mål 1:5	4 sider
	ARK101-109 Revisjon A 27.11.2011 mål 1:1	9 sider
Bilde 10-24	Utvendige detaljer og hjørnekaske med panel og vannbord under panel mot fundament	15 sider
Bilde 25-28	Utsparing i vegg for Vindu 1 med nærbilder	4 sider
Bilde 29-38	Vindu 1 – i 1. og 2. etasje hovedbygg	10 sider
Bilde 39-51	Vindu 2 – i gavler loft hovedbygg	12 sider
RAPPORT	Antall sider i alt	74 sider

BILDE 1



BILDE 2



BILDE 3



BILDE 4



BILDE 5



BILDE 6



BILDE 7



BILDE 8



BILDE 9



ADMINISTRASJONSBYGG – Antikvarisk registrering

Antikvarisk registrering og oppmåling med dokumentasjon av eksisterende bygning for flytting og gjenoppføring.

Rapport utarbeidet av EIDSVOLL ARKITEKTEN v/ Erik Ruud sivilarkitekt MNAL.
Bistand ved oppmåling og bygningsmessig undersøkelse samt lagring,
Ø.M.Fjeld AS Avdeling Romerike v/ Steinar Hofoss.

1. BAKGRUNN

Bygningen er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsdokumenter for DAMPSAGA SYD. Det er gjennom avtale av 15.04.2010 bestemt at bygningen kan tas ned og settes opp annet sted i planområdet og hvordan dette skal gjennomføres. Antikvarisk registrering utføres i hht Pkt 2. i denne avtalen. Registreringen ivaretar også Pkt 8. i avtalen.

Registreringen er en selvstendig utredning, men det foreligger også en Tilstandsrapport som er datert 3. november 2009.

Ny plassering er angitt i Utomhusplan nær Pakkhuset i delområde F1-A, men bestemmes endelig gjennom egen Situasjonsplan med analyse av tilhørende planløsning og innganger. Denne Situasjon vil inngå i Detaljplan for neste utbyggingsområde som kunngjort 5. og 7. november 2011.

Utbygging av første område er igangsatt og Administrasjonsbygget står i veien for byggearbeidene og må fjernes. Registreringen skal sikre at bygningen i detalj får sin opprinnelige ytre dimensjon og utseende ved oppføring nytt sted etter fjerning.

Det er tidligere redegjort for registrerings-oppdrag og -arbeid i brev av 7. november 2011 fra JESSHEIM BYUTVIKLING AS.

2. REGISTRERINGEN

Bygningen er målt opp utvendig og alle utvendige detaljer og deler er sikret, oppmålt og fotografert for gjenbruk/ reproduksjon ved gjenoppføring etter fjerning.
Deler som er tatt ut og lagret er angitt til slutt i Rapportens del 6.

Redskaper som benyttet ved registreringen er målebånd, tomrestokk, profilmåler og fotoapparat. Målene er registrert som notat på papir og finér og overført digitalt til format DWG.

Deler som er for store til å gjengi i mål 1:1 på utskrift er bevart som avtrykk på finér på lager i tillegg til at bygningsdelen ivaretas ved demontering for flytting.

Da den antikvariske registreringen kun angår utvendig uttrykk, omfatter derfor Registreringen ikke interiøret. Men det har vært nødvendig å kontrollere innvendige høyder for å bestemme de ytre mål. Ovenstående er dokumentert i denne Rapport.

3. BYGNINGENS TILSTAND

Bildet på rapportens forside samt Bilde 1 og 2 i rapporten viser bygningen slik den stod som administrasjonsbygg for Ullensaker Dampsag & Høvleri. Bildene er ikke tidfestet og historikken er ikke gjennomgått, men denne finnes i mange andre kilder om det ønskes et sammendrag her.

Bildene viser at fasaden er 4-delt av det som ser ut som innkledde tømmerender (nov). Men registreringen viser at $\frac{3}{4}$ av bygget er tømmerkonstruksjon opp til loft. Siste $\frac{1}{4}$ mot nord er oppført senere i bindingsverk og mangler hjørnekaske mot nordøst. I hjørne mot nordvest er det en utforing mot vest.

Det 2 innganger i gavl som gir adkomst til hele bygget gjennom den nordre delen.

Mot syd er det et tilbygg i 1 etasje som er hengt utenpå hovedhuset. Tilbygget gir adkomst til 1. etasje fra syd.

Bilde 3 til 9 viser at bygningen har beholdt samme størrelse og uttrykk, selv om bygget har vært modernisert og benyttet til andre formål i nyere tid. Bygget har også stått tomt en tid. I denne perioden har bygget vært utsatt for innbrudd og hærverk uten at dette har gitt uopprettelig skade. Takkonstruksjonen er i utmerket stand.

Bilder av hjørnekaske viser imidlertid at tømmerender i novet er medtatt og skadet, men bilder fra vindusutsparring viser at tømmeret ellers kan være i god stand og tåler flytting.

Målingen av langvegger og gavler mot syd og nord viser at lengdene er forskjellige. Dette er vist i plantegningen men ikke målsatt. Vi skal sjekke årsaken nærmere under demonteringen.

5. KONKLUSJON

Administrasjonsbyggets eksteriør er registrert for fjerning og gjenoppføring med uttrykk, form/dimensjoner, detaljer materialbruk og farge som ved opprinnelig oppføring. Vi foreslår å gjennomføre Vindu 1 i hele bygget.

Registreringen viser at $\frac{3}{4}$ av bygningen er en tømmerkjerne som kledd med stående panel ute og inne. Siste $\frac{1}{4}$ mot nord er bindingsverk. Bilder og inntrykk fra registreringen sier meg at trekonstruksjonene er i relativt god stand for gjenbruk selv om bilder viser at vi må anta at tømmeret kan være dårlig i hjørner og mot fundament.

På grunnlag av ovenstående anser vi at huset demonteres ved at all kledning og lister fjernes før tømmerkjerne og bindingsverk mot nord merkes og tas ned av kyndig(e) fagperson(er) for evt. utbedring og gjenbruk ved ny oppføring. Eksisterende takkonstruksjon behandles på samme måte. Tilstand for alle tømmerkonstruksjoner vurderes under demonteringen og rapport for reparasjon og gjenbruk utarbeides.

Tilbygg mot syd er hengt løst på hovedhuset og er ikke en overbevisende del av helheten, men detaljer i takkonstruksjonen er forseggjort. Dette tas ned og innpasses i helheten ved gjenoppføring.

Innganger til bygningen må tilpasses ved gjenoppføring.

På grunn av alder og festemidler, må vi gå ut fra at all panel og listverk må saneres. Det er også sannsynlig at alt bindingsverk må fornyes ved gjenoppføring, men dette må vurderes etter rapport fra håndverkerne som demonterer konstruksjonene.

Det produseres nye kopier av panel og listverk i fasader ved gjenoppføring.

Alle vinduer av typer 1 og 2 som oppmålt tas ut før demontering av tømmerkjerne og settes på lager for vurdering av kyndig vindussnekker. Ved gjenoppføring anbefales innsetting av vindustype 1 i 1. og 2. etasje. Kopi av vinduene produseres ved gjenoppføring dersom eksisterende vinduer ikke kan restaureres og kopi lages for alle åpninger som nå har annen vindustype.

Eksisterende piper rives og fjernes. Ved gjenoppføring etableres nye piper over tak med forblending og detaljer som opprinnelig.

Eksisterende tak er tekket med metallplater. Det må benyttes rød enkeltkrum teglstein på nytt tak.


6. DELER AV BYGNINGENE SOM BEVARES PÅ LAGER HOS Ø.M.FJELD AS.

- 1 Del av hel hjørnekaske rundt nov mot sydvest.
Tegnet med detaljsnitt i Tegning R51A, Mål 1:5 og Tegning R101A, Mål 1:1.
- 2 Perlestaffpanel m/ fargelag samme sted som oppmålt.
Tegnet med detaljsnitt i Tegning R51A, Mål 1:5 og Tegning R101A, Mål 1:1.
- 3 Vindu i 1. etasje hovedbygg med alle utvendige gerikter og lister.
Tegnet med alle profiler i Tegning R21A, Mål 1:20, Tegning R52A, Mål 1:5 og Tegning R103-107A, Mål 1:1.
- 4 Vindu i loft, gavl mot syd hovedbygg alle utvendige gerikter og lister.
Tegnet med alle profiler i Tegning R22A, Mål 1:20, Tegning R53A, Mål 1:5 og Tegning R108-109A, Mål 1:1.
- 5 Del av horisontalt vannbord under panel mot fundament og etasjeskille.
Tegnet med profil i Tegning R51A, Mål 1:5 og Tegning R102A, Mål 1:1.
- 6 Dekorlist under etasjeskille og mot taktro mellom taksperrer.
Tegnet med profil i Tegning R51A, Mål 1:5 og Tegning R102A, Mål 1:1.
7. Endeprofiler av takkonstrukson er tegnet på finér som oppbevares på lager.

OSLO 27.11.2011



Erik Ruud Sivilarkitekt MNAL



A Målsatte og bearbejdet for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er 27.11.2011
Kontr. er Tegn. Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R11A

Plan m/ takomriss


er	er		
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.

MÅL	1:100
DATO	31.10.11


EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR.	111001
-----------	--------



Oppriss SYD uten tilbygg



Snitt mot Nord

A Målsatte og bearbeidet for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011
Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R12A

Snitt og Oppriss SYD uten tilbygg


er	er		
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.

MÅL	1:100
DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR.	111001
-----------	--------



Oppriss SYD



Oppriss ØST

A Målsatte og bearbejdet for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er 27.11.2011
Kontr. er Tegn. Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R13A


Oppriss SYD og ØST

er	er			MÅL	1:100
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR. 111001



Oppriss NORD



Oppriss VEST

A Målsatte og bearbeidet for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011
Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R14A

Oppriss NORD og VEST



er	er		
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.

MÅL	1:100
DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR.	111001
-----------	--------



A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011
Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R21A

Vindu 1 i 1. og 2. et. hovedbygg m/ utvendig belisting



er	er		
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.

MÅL	1:20
DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR.	111001
-----------	--------



A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er 27.11.2011
Kontr. Tegn. Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R22A

Vindu 2 i gavler loft m/ utvendig belisting









er	er		
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.


MÅL	1:20
DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR.	111001
-----------	--------

 Tilbygg - Ende sperre utstikk												
 Tilbygg - Ende svill i gavl		 Vannbord under panel og som etasjeskille										
 Panel	 Hulkil hjørnekasse	 Dekorlekt under etasjeskille og under takutstikk										
 Hjørnekasse Syd-Vest												
<table><tr><td>A</td><td>Skarverte og målsatte for Rapport</td><td>er</td><td>er</td><td>27.11.2011</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Revidering gjelder</td><td>Kontr.</td><td>Tegn.</td><td>Dato</td></tr></table>			A	Skarverte og målsatte for Rapport	er	er	27.11.2011	Rev.	Revidering gjelder	Kontr.	Tegn.	Dato
A	Skarverte og målsatte for Rapport	er	er	27.11.2011								
Rev.	Revidering gjelder	Kontr.	Tegn.	Dato								
DAMPSAGA		135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG		ARK-R51A								
Profiler - Panel, Vindu og belisting - 1 av 3		er	er	MÅL	1:5							
		TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11					
EIDSVOLL ARKITEKTEN		TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,			ARKIV NR.	111001						



Alle profiler vindu etasje 1 og 2.

A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011 Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R52A

Profiler - Panel, Vindu og belisting - 2 av 3


er	er		
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.

MÅL	1:5
DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR.	111001
-----------	--------



Profiler og dimensjoner utevendig - Vindu i gavl Loft

A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011 Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R53A



Profiler - Panel, Vindu og belisting - 3 av 3

er	er			MÅL	1:5
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR. 111001



A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 23.11.2011 Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R54A

Profiler - Taksvill og sperrer Hovedbygg


er	er			MÅL	1:5
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR. 111001

Halv del av hjørnekaske



A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011
Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R101A

Profilen - Panel og hjørnekaske

er	er			MÅL	1:1
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11


EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR. 111001


Vannbord

- under panel mot fundament
- etasjeskiller i panel



Pyntelekt

- under etasjeskiller i panel
- under taktro mellom taksperrer



A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er 27.11.2011
Kontr. Tegn. Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R102A

Profiler - Vannbord og list i panel

er	er			MÅL	1:1
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11


EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,


ARKIV NR. 111001

Midtkarm

(topp- og sideramme)



(topp- og sideramme)



Karm og ramme
- bunn

A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011
Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R103A

Profil - Vindu i 1. og 2. etasje - 1 av 5


er	er			MÅL	1:1
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,


ARKIV NR. 111001

Karm og ramme - sider og topp



Karm - horisontal mellom fag

(bunnramme)



(topp- og sideramme)

A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011 Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R104A

Profiler - Vindu 1 i 1. og 2. etasje - 2 av 5


er	er			MÅL	1:1
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN


TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR. 111001


Gerikt vinduer i vegg - sider og topp



Vannbord vinduer i vegg - over



Vannbord vinduer i vegg - bunn



A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011 Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R105A

Profiler - Vindu 1 i 1. og 2. etasje - 3 av 5



er	er			MÅL	1:1
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,


ARKIV NR. 111001

Sidestøtte
- under nedre vannbord



A Skarverte og målsatte for Rapport Rev. Revidering gjelder				er Kontr.		er Tegn.		27.11.2011 Dato	
DAMPSAGA		135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG				ARK-R106A			
Profilер - Vindu 1 i 1. og 2. etasje - 4 av 5				er	er			MÅL	1:1
				TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11
EIDSVOLL ARKITEKTEN TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,							ARKIV NR.		111001



Sidestøtte
- under øvre vannbord



--	--	--	--	--	--

A Skarverte og målsatte for Rapport Rev. Revidering gjelder				er Kontr.	er Tegn.	27.11.2011 Dato
DAMPSAGA		135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG			ARK-R107A	
Profilер - Vindu 1 i 1. og 2. etasje - 5 av 5				er TEGN.	er SJEKK	1:1
				KONTR.	GODKJ.	31.10.11
EIDSVOLL ARKITEKTEN				TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,		ARKIV NR. 111001

Sprosser



Ramme - bunn, sider og topp

A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011
Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R108A

Profiler - Vindu 2 i gavler Loft - 1 av 2

er

er

TEGN.

SJEKK

KONTR.

GODKJ.

MÅL

1:1

DATO

31.10.11


EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,


ARKIV NR.

111001


Vannbord vindu i gavl loft - over



Gerikt vindu i gavl loft - sider og topp



Vannbord vindu i gavl loft - under



A Skarverte og målsatte for Rapport
Rev. Revidering gjelder

er Kontr. er Tegn. 27.11.2011 Dato

DAMPSAGA

135/36, 515 m.fl. i Ullensaker kommune Antikvarisk registrering og oppmåling av
Eksisterende ADMINISTRASJONSBYGG

ARK-R109A

Profiler - Vindu 2 i gavler Loft - 2 av 2

er	er			MÅL	1:1
TEGN.	SJEKK	KONTR.	GODKJ.	DATO	31.10.11

EIDSVOLL ARKITEKTEN

TERRASSEVEIEN 21G 0682 OSLO, MOB 92811396, TLF 22755922,

ARKIV NR. 111001

BILDE 10



BILDE 11



BILDE 12



BILDE 13



BILDE 14



BILDE 15



BILDE 16



BILDE 17



BILDE 18



BILDE 19





BILDE 21



BILDE 22





BILDE 24



BILDE 25



BILDE 26



BILDE 27



BILDE 28











BILDE 33





BILDE 35




BILDE 36





BILDE 38







BILDE 41





BILDE 43



BILDE 44



BILDE 45



BILDE 46



BILDE 47





BILDE 49



BILDE 50

